
### REGULADOR GRÁFICO 96 x 96 mm **BREVE MANUAL DEL PRODUCTO (59418-3)**

Se suministra un manual adicional (59418) para las funciones del Perfilador y del Registrador de datos. Además se encuentra disponible una guía completa para el usuario (59407)


Los siguientes símbolos se usan en las etiquetas de los productos:



### INSTALACIÓN

PRECAUCIÓN: La instalación debe realizarse sólo por personal técnicamente calificado. Es responsabilidad del ingeniero instalador asegurarse de que la configuración sea segura. Se debe observar las regulaciones locales relacionadas con la instalación eléctrica y la seguridad - ej. Código Eléctrico Nacional de EE.UU. (NEC) o Código Eléctrico Canadiense.

Instalación de Módulos de opción



Para acceder a los módulos de onción primero retire el instrumento de su algiamiento Separe los tableros principales levantando los montantes superior e inferior.

- Conecte los módulos de opción necesarios en los conectores correctos, como se muestra
- Ubique las lengüetas del módulo en la ranura correspondiente en el tablero opuesto Mantenga los tableros de alimentación y entrada juntos mientras los reubica en sus
- montantes. Desplace los tableros hacia adelante para asegurar una conexión correcta al tablero de
- Reinstale el instrumento alineando los tableros con las guías en el alojamiento y luego desplace lentamente el instrumento de vuelta a su ubicación.

Nota: Los módulos de opción se detectan automáticamente al encenderse Conectores del tablero principal



### Reemplazo de los Tableros principales

PRECAUCIÓN: El reemplazo de los tableros principales se debe realizar sólo si es inevitable y sólo por personal capacitado.

Cuando reemplace el tablero de suministro eléctrico, observe el color del transformador y la etiqueta de la caja para <u>verificar el voltaje de alimentación,</u> de lo contrario podría producirse un

Si se reemplazan los tableros de visualización o entrada, se debe realizar una recalibración

### Montaje del panel



Deslice la abrazadera de montaie sobre el aloiamiento del instrumento hacia el lado posterior del panel de montaje hasta que las lengüetas encajen en los trinquetes y el instrumento esté sujetado en

Sostenga el instrumento firmemente en su posición

## PRECAUCIÓN: No retire la junta del panel; es un sello contra el polvo y la


### Conexión terminal posterior

PRECAUCIÓN: El instrumento está doblemente aislado. Todos los circuitos externos conectados deben brindar doble aislamient Si no se cumple con las instrucciones de instalación se puede afectar la

protección que suministra la unidad. Nota: Los diagramas de conexión muestran todas las posibles combinaciones de

opciones. Las conexiones requeridas dependen de las opciones instaladas. Use un alambre de cobre de una hebra (tamaño máximo1.2mm / AWG18), excepto por la entrada de termopar, donde se debe usar el termopar correcto o cable compensador y conectores.

Terminales principales PRECAUCIÓN: Revise el voltaje de operación correcto en la etiqueta lateral ante de conectar la electricidad. Debe instalarse un fusible antisobretensión 1A certificado por UL de 250V (para CA) 65V (para CC) en la entrada de alimentaci Debe instalarse un interruptor de aislamiento compatible con IEC60947-1 e IEC60947-3 cerca de la unidad, con fácil acceso al operador y marcado



PRECAUCIÓN: Los dispositivos de cómputo externos conectados al puerto de comunicaciones deben cumplir con el estándar UL 60950.

#### Terminales de opción adicionales 33 32 35 31 36 30 37 29 38 39 \_\_\_\_28 27 40 41 26

42 Sin uso

### **ESPECIFICACIONES**

### ENTRADA DE PROCESO

Frecuencia de 10 por segundo

Resolución: 16 bits. Siempre cuatro veces mejor que la resolución de la pantalla

> 10M $\Omega$  resistiva, excepto la CC mA (5 $\Omega$ ) y V (47k $\Omega$  ). Impedancia

Estabilidad de Error <0.01% del intervalo por 1 °C de cambio en la temperatura

temperatura:

Variación de La influencia del voltaje de alimentación es insignificante dentro de los

Influencia de Insignificante si no se condensa

humedad: Muestra hasta 5% por encima y 5% por debajo de los límites de rango Visualización del

Desvío de entrada de Lectura ajustable ± intervalo del controlador, +ve valores agregados a la la variable del proceso: Variable del proceso, -ve valores sustraidos de la Variable del proceso Termopar y RTD - Control cambia al valor de alimentación

Detección de

interrupción de sensor: predeterminado. Se activan alarmas Alto e Interrupción de sensor l ineal (sólo 4 a 20mA 2 a 10V v 1 a 5V) - el control cambia al valor de alimentación predeterminado. Se activan las alarmas de Bajo e

Interrupción de sensor.

Aislado de las salidas (excepto controlador SSR) a 240VCA

Aiclamiento Tipos y rangos de termopares compatibles

Tipo	Rango en °C	Rango en °F		
В	+100 a 1824°C	+211 a 3315°F		
С	0 a 2320°C	32 a 4208°F		
D	0 a 2315°C	32 a 4199°F		
E	-240 a 1000°C	-400 a 1832°F		
J	-200 a 1200°C	-328 a 2192°F	*	
K	-240 a 1373°C	-400 a 2503°F	*	
L	0 a 762°C	32 a 1402°F	*	
N	0 a 1399°C	32 a 2551°F	*	
PtRh 20%:40%	0 a 1850°C	32 a 3362°F		
R	0 a 1759°C	32 a 3198°F		
S	0 a 1762°C	32 a 3204°F		
T	-240 a 400°C	-400 a 752°F	*	
El lugar de decimal opcional se puede mostrar hasta 999.9°C/F				

Calibración del Termonar

±0.1% del rango completo, ±1LSD (±1°C para CJC interno si está

La linearización es superior a ±0.2°C (típica ±0.05) en los rangos marcados \* en la tabla superior. La linearización para los otros rangos es superior a ±0.5°C. BS4937, NBS125 y IEC584

Tipos y rangos RTD	Tipo	Rango en °C	;	Rango	en °F	
compatibles:	PT100 de 3 alambr				1472°F	
	NI120	-80 a 240°C			464°F	
	El lugar de de	ecimal opcional s	e puede mo	ostrar ha	asta 999.9°C/F	
Calibración RTD:	0.1% del rango con	npleto, ±1LSD.				
	La linearización es					
	Entrada PT100 a B	S1904 y DIN437	'60 <i>(0.00</i> 38	35Ω/Ω/°C	<del>)</del> ).	
Excitación RTD:	Corriente de senso	r 150μA ±10%.				
Resistencia del conductor:	<0.5% del error del intervalo para un máximo de $50\Omega$ por conductor, balanceado.					
Tipos y rangos lineales	Tipo	Rango		Rango	de desvío	
compatibles:	mA CC	0 a 20mA C0	0	4 a 20	mA CC	
	mV CC	0 a 50mV C	0		0mV CC	
	V CC	0 a 5V CC		1 a 5V		
	v cc	0 a 10V CC		2 a 10		
		-9999 a 10000. F ro limitado a 5 dí			cionable desde 0 a	
Sobrecarga máxima:	1A en terminales de					
Sobiecalya maxima.	voltaje.	e entraua ma, se	JV EII IEIIIII	illaies uc	e entraua de	
Calibración CC:	±0.1% del rango co	mnleto +1I SD				
	•	•			4 - 4000/ -1- 1-	
Linearización del multi- punto de entrada CC:	Se puede definir ha entrada.	asta 15 valores d	e la escala	entre u.	1 y 100% de la	
ENTRADAS auxiliar				_		
Tipos y rangos de		Rangos de rant			de ranura B	
entrada compatibles:	MA CC	0 a 20, 4 a 20		0 a 20, 4		
	mV CC			0 a 50, 1 0 a 100	10 a 50,	
	V CC	0 a 5, 1 a 5,		0 a 5, 1	a 5.	
		0 a 10, 2 a 10		0 a 10, 2		
	Potenciómetro			>2000Ω		
Exactitud:	±0.25% del rango d	de entrada ±1 LS	D.			
Frecuencia de muestreo:	4 por segundo.					
Resolución:	16 bits.					
Impedancia:	> 10M $\Omega$ resistiva, e		,,,	,		
Detección de interrupción de sensor:	Detección de interrupción Sólo rangos de 4 a 20mA, 2 a 10V y 1 a 5V. El control cambia al valor de de sensor:  alimentación predeterminado si la Entrada aux es la fuente de punto de ajuste activo.					
Aislamiento:	Aislamiento de seguridad reforzado de salidas y entradas (excepto la Entrada Digital B).					
Escala de entrada auxiliar:	Graduable como entrada de punto de ajuste remoto (RSP) entre –9999 y 10000, pero está restringido por los ajustes límites del punto de ajuste.					
ENTRADAS DIGITAI	LES					
Contactos libres de	Contactos abiertos	(>5000Ω) o una	señal de 2	a 24VC	C = Nivel lógico	
voltaje	alto	,			ŭ	
(o TTL):	Contactos cerrados ( $<50\Omega$ ) o una señal de -0.6 a +0.8VCC = Nivel lógico bajo.					
Aislamiento: Sensibilidad de entrada digital:	Aislamiento de seguridad reforzado de entradas y otras salidas. Sensibilidad de borde. Requiere transición de Alto-Bajo o Bajo-Alto para cambiar función. Responde en <0.25 segundos.					
Funciones de entrada	Función		Nivel lógi	co alto	Nivel lógico bajo	
digital seleccionable:	Selección de punto	o de ajuste in-	Punto de a	ajuste	Punto de ajuste	
	terno		local 1		alterno	
	Selección de contr co/manual	ol automáti-	Automátic	0	Modo manual	
	Salidas de control		Activado		Desactivado	
Revise el Manua	al suplementario para	a ver opciones ac	dicionales e	en las ve	rsiones del	

Perfilador y Registrador

### SALIDAS

<mark>aución:</mark> Las clavijas de plástico evitan la instalación de antiquos módulos de relé simple no reforzados -retire la clavija para instalar relés dobles (todos los módulos de relé doble tie aislamiento reforzado)

### Relé simple

Tipo y clasificación Un polo dos vías (SPDT); 2A resistiva a 120/240VCA. Duración: >500.000 operaciones a una corriente o voltaje nominales

Aislamiento de seguridad reforzado de entradas y otras salidas Aislamiento

Relé doble Tipo y clasificación

Un polo una vía (SPST); 2A resistiva a 120/240VCA. Los módulos de relé

dobles tienen un común compartido Duración: >200,000 operaciones a una corriente o voltaie nominales

Aislamiento de seguridad reforzado de entradas y salidas. Aislamiento

## Relé cuádruple

Un polo una vía (SPST),2A resistiva a 120/240VCA. Tipo y clasificación Duración: >500 000 operaciones a una corriente o voltaje nominales Aislamiento: Aislamiento de seguridad reforzado de entradas y salidas.

Controlador SSR Capacidad del

Voltaje del controlador SSR >10V en 500Ω mínimo controlador

Aislamiento: No está aislado de la entrada universal, las comunicaciones Ethernet u otras salidas del controlador SSR

Triac

20 a 280Vrms (47 a 63Hz) Voltaie de operación

0.01 a 1A (ciclo completo activo rms a 25°C): Corriente reduce linealmente por encima de 40°C a 0.5A a 80°C. Aislamiento de seguridad reforzado de entradas y salidas. Aislamiento

CD lineal

0 a 5, 0 a 10, 1-5, 2 a 10V y 0 a 20, 4 a 20mA (seleccionable) con 2% sobre/baio control al usarse en salidas de control

Rangos

Resolución 8 bits en 250mS (10 bits en 1s típico, >10 bits en >1s típico)

Exactitud:  $\pm 0.25\%$  de rango, (mA a  $250\Omega$ , V a  $2k\Omega$ ). Reduce linealmente a  $\pm 0.5\%$ para aumentar carga (hasta límites de especificación)

Aislamiento de seguridad reforzado de entradas y salidas. Aislamiento

Transmisor PSU

24V nominal (19 a 28V CC) a una resistencia mínima de 910Ω. (Opción para usar salida lineal CD como un PSU estabilizado de 0 a10V).

Aislamiento Aislamiento de seguridad reforzado de entradas y salidas.

# COMUNICACIONES Configuración de PC aplicaciones activas.

Cable configurador RS232 vía PC a toma RJ11 debaio de caia.

No está aislado de la entrada o de las salidas del controlador SSR. Sólo Aislamiento:

para configuración de mesa de laboratorio PRECAUCIÓN: No use

8 bits de datos y un bit de 1 parada. Impar, par o ninguna paridad

RS485 Se ubica en la ranura de opción A. Conexión vía terminales posteriores Conexión (vea el diagrama de cableado)

Protocolo Modbus RTH Modo esclavo/master Rango de dirección del esclavo 1-255 o modo master del punto de ajuste

Velocidades aceptadas: 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 ó 115200 bos

Aislamiento: Aislamiento de seguridad reforzado de 240V de todas las entradas y

Se ubica en la ranura de opción A. Conexión vía el conector RJ45 sobre

la caia.

Modbus TCP Sólo esclavo. Protocolo:

Velocidad aceptada: 10BaseT o 100BaseT

Aislamiento de seguridad reforzado de 240 V del suministro, entradas y Aislamiento:

salidas (excepto los controladores SSR) Vea el manual suplementario para opciones adicionales en versiones USB/Registrador

CONTROL DE BUCLE

Bandas proporcionales: Primaria y secundaria (ei. calor y frío) 0.5% a 999.9% del intervalo de

Constante de tiempo integral, 1s a 99min 59s y APAGADO Tasa: Constante de tiempo derivado, 1s a 99 min 59s y APAGADO

Reinicio manual Desviación de 0 a 100% (-100% a +100% Primario, Secundario) Banda muer--20% a +20% de Banda proporcional Primaria + Secundaria.

ta/Traslape Diferencial: Diferencial de conmutación ENCENDIDO/APAGADO 0.1% a 10.0% del

intervalo de entrada

Seleccionable con una transferencia "sin sacudidas" cuando se conmuta Control

entre el control automático y el manual. automático/manual Seleccionable de 0.5s a 512s. Tiempos de ciclo:

Rampa del punto de Velocidad de la rampa seleccionable de 1 a 9999 LSDs por hora e infinito.

ALARMAS

aiuste

Tipos de alarmas: Hasta 5 alarmas seleccionables como Proceso alto, Proceso Baio,

Banda, Desviación, Velocidad de cambio de señal (por minuto), Interrupción de sensor/entrada. Alarma de bucle. Los valores de alarma de banda y desviación (alta o baja) están relacionados con el valor actual

del punto de aiuste.

Histéresis de alarma: Una banda muerta de 1 LSD hasta su intervalo completo (en unidades de pantalla) para Alarmas de proceso, banda o desviación. La histéresis de la alarma de velocidad de cambio es el tiempo más corto (1 a 9999 segundos) que la velocidad de cambio debe estar por encima del umbral

para activar la alarma, o por debajo para desactivarla.

Nota: Si la duración es menor que este tiempo, la alarma no se activará sin importar cuán rápida sea la velocidad de aumento

Salidas combinadas Lógicas O de alarmas 1 y 2, 1 a 3, 1 a 4 ó 1 a 5.

Revise el Manual suplementario para ver opciones adicionales en las versiones del

### CONDICIONES DE OPERACIÓN (PARA USO EN INTERIORES)

0°C a 55°C (Operación), -20°C a 80°C (Almacenamiento) Humedad relativa: 20% a 95% si no se condensa

Versiones principales: 100 a 240VCA ±10%, 50/60Hz, 20VA. Voltaie v potencia de

Versiones de voltaje bajo: 20 a 48VC 50/60Hz 15VA o

22 a 65VCC 12W

### NORMAS DE CONFORMIDAD

CE: Cumple con EN61326.

Consideraciones de CE: Cumple con EN61010-1. UL, cUL a UL61010C-1. seguridad: Grado de polución 2, Categoría de instalación II.

Para IP66 (Conector USB frontal de tipo IP65). IP20 detrás del panel. Sellado del panel (clasificación IP no identificada / aprobada por UL).

Limpieza del panel Lave con aqua jabonosa tibia v seque inmediatamente

rre la cubierta USB (si está instalada) antes de limpia: PANTALLA

color (rojo/verde). Área de la pantalla: 66.54mm (Ancho) x 37.42mm (Alto)

Caracteres de pantalla: 0 a 9, a hasta z. A hasta Z. más ( ) - v Vista de tendencia:

120 de 240 puntos de referencia se exhiben en una ventana desplazable.

Los datos no se retienen cuando la potencia se apaga o si se cambia la base de tiempo

Cualquier alarma activa más VP (sólido) y Punto de ajuste (punteado) en

LCD gráfica monócroma de 160 x 80 pixeles, con luz posterior de doble

una frecuencia de muestreo o un VP Máx/Mín entre muestras (gráfico de

Escalas automáticas de 2 a 100% de intervalo de entrada Tasa de muestra de 1; 2; 5; 10; 15; 30 segundos o 1; 2; 5; 10; 15; 30 minutos.

### REGISTRADOR DE DATOS

Vea Manual suplemenario del producto para mayor información.

### PERFILADOR

Datos de tendencia:

La opción de perfilador se puede obtener de su proveedor si es Vea el Manual suplemenario del producto para mayor información

### DIMENSIONES

0.65kg máximo

Tamaño: 96 x 96mm (Bisel frontal) 117mm (De profundidad detrás del panel)

Montaie de panel: El panel debe ser rígido. Espesor máximo 6.0mm (0.25pulg).

Recorte del panel: 92mm x 92mm. Tolerancia +0.5. -0.0mm.

Espacio de 20mm requerido arriba, abajo y atrás Ventilación

### 3. SECUENCIA DE ENCENDIDO

Luego de la autoprueba de encendido y el logotipo de pantalla, el instrumento normalmente ingresa al Modo de operación, desde donde el usuario puede seleccionar el Menú principal del instrumento (vea la lista de Secuencia de pantallas). Lo anterior no se produce en el primer encendido después de la compra, cuando se han cambiado los módulos de opción o si se

#### Asistente de configuración

Un asistente de configuración simple se ejecuta automáticamente en el primer encendido. Siga el Asistente para configurar parámetros necesarios para aplicaciones típicas (las pantallas marcadas con w en la Lista de secuencia de pantallas). Además un asistente parcial se ejecuta cuando los módulos de opción se han cambiado, éste sólo muestra los parámetros afectados en los cambios. El asistente también se puede ejecutar desde el Menú principal. Cambia al Modo Operación una vez completado

#### Errores de inicio

Estos mensajes indican que se ha producido un error de hardware o funcionamiento. Precaución: No prosiga con el proceso hasta que el problema esté resuelto.

Mensaje mostrado	Razón		
Error de la n ranura de opción	Falla detectada. Vuelva a colocar el módulo en la ranura		
Problema de configuración detecta-	Revise todos los parámetros del instrumento antes de		
Para contactar con el personal de servicio	Detalles sobre a quién contactar si la falla persiste		

### 4. MODO DE OPERACIÓN

Este modo se activa al encender el equipo o desde el Menú principal. Si es necesario, todos los parámetros del Modo de operación se pueden hacer de sólo lectura (vea la Configuración de

Nota: La configuración se debe completar antes de iniciar las operaciones normales

### Operación normal


en Configuración.

Valor de la variable del proce-Valor de punto de ajuste real

Indicadores LED 340.0 Potencia secundaria o

Gráfico de barras de Pantalla de operación típica Gráfico de barras de desviación desviación de -ve

Las pantallas subsecuentes permiten la visualización y selección/ajuste\* de punto(s) de ajuste rampas de punto de ajuste, control automático/manual, activar/desactivar control, estado de alarma y tendencias. Presione 🗗 o 🗖 para adelantar o retroceder las pantallas. Donde sea posible hacer un ajuste\*, presione ■ o ■ para alterar los valores. \*Si el ajuste no se desactiva



Gráficos de vista de tendencia VP; VP y PA; o VP Máx/Mín entre las muestras, más alarmas activas. Los valores de escala de tendência se aiustan automáticamente a los datos visibles (entre 2 a 100% del intervalo de entrada). Los intervalos de muestra están establecidos en la Configuración de pantalla.

Presionar 

o 

desplaza la Línea del cursor a través de los últimos 240 puntos de referencia Nota: Los datos no se almacenan si el equipo se apaga o si se cambia el intervalo de

### Control manual

Dependiendo de los ajustes de configuración de control, se puede seleccionar control automático o manual de la pantalía de selección Automática/Manual o mediante una entrada digital. Cambiar a o del modo manual se realiza mediante una transferencia suave. En el modo manual, la pantalla de punto de ajuste se reemplaza por un nivel de salida de alimentación de 0 a 100%, rotulado "Man". Presione 🗖 o 🖪 para establecer la potencia de modo manual requerida Precaución: El nivel de potencia de modo manual no está restringido por los límites de

### Rango sobre/bajo e indicaciones de error en la entrada

Si las entradas de proceso o auxiliares se encuentran >5% sobre o bajo la escala máxima/mínima, su valor mostrado se reemplaza con la palabra "ALTÓ" o "BAJO" Si se detecta una interrupción de señal, su valor se reemplaza por "ABIERTO" y una entrada no calibrada se reemplaza por "ERROR". En las condiciones de ABIERTO o ERROR, las Salidas de control van al valor de potencia preestablecida (ver Configuración de control). Precaución: Corrila el problema antes de seguir con la operación normal.

### MODO DE AJUSTE AUTOMÁTICO

Active Preajuste, Autoajuste o Preajuste automático según sea necesario, desde el Menú de ajuste automático. Preajuste es una rutina "de una sola toma" que se desactiva cuando se ha

Nota: El ajuste automático no se activará si la banda proporcional es configurada en control Encendido/Apagado. Además, Preajuste (Preajuste automático incluido) no se activará si el punto de ajuste es de subida, o la variable del proceso es <5% del intervalo

Si se selecciona el preajuste automático, el Preajuste se ejecutará cada vez que se encienda. Consulte los detalles de ajuste en la quía del usuario que puede obtener de su proveedor.

### COMUNICACIONES EN SERIE

Consulte la guía del usuario en línea o mediante su proveedor.

### 7. SECUENCIAS DE PANTALLA

Los parámetros mostrados dependen de cómo ha sido configurado el instrumento. Después de 2 minutos sin actividad, la mayoría de pantallas vuelve al siguiente nivel más alto del menú, hasta alcanzar la pantalla de modo de operación base. Las pantallas marcadas O persisten a menos que sean cambiadas por el usuario. Menus marcados A = Requieren un código de desbloqueo para acceso

### Navegación en la pantalla

Etiquetas de función LED

Unidades de ingeniería

🖿 = Aceptar valor y Regresar 🗖 = Elemento siguiente/Incremento 💮 = Elemento anterior/Decremento 💮 = Aceptar valor y adelantar 🔼 + 🗷 = Subir un nivel de menú Los símbolos 🕏 se muestran a la derecha de las listas cuando están disponibles más opciones de menú sobre la 📤 o debajo de la 🖂

ıl Menú	Modo de operación: Pantalla de operación base. Etiquetas LED; valor de VP; valor de PA y Gráfico de barras
del Modo de Operación al Menú	Selección de modo de control auto./manual Visualización y ajuste del valor del punto de ajuste Tasa de rampa de punto de ajuste Seleccionar fuente de punto de ajuste: Activar control Estado de alarma
r del	Vista de tendencia

Menú de control del perfilador

Menú del USB:

calibración

 Etiquetas LED = Funciones del indicador LED. Las funciones predeterminadas son CALOR, FRIO, AJUSTAR y ALARMA - estas etiquetas se puede nbiar con el software de configuración cambiar con el sottware de configuracion Gráfico de barras = Potencia primaria/secundaria o desviación de control. - vea la pantalla con formato de gráfico de barras.

Cambia entre control manual y automático. - si está activado en Configuración de control

Vea y modifique los puntos de ajuste (internos). Los puntos de ajuste remotos son de sólo lectura

Aiuste de la tasa de rampa de punto de aiuste (en Unidades de pantalla por hora), - si está activado en Configuración de control ecciona si el punto de ajuste local 1 o el punto de ajuste alterno está activo. - si está activado en Configuración de control Activa/desactiva salidas de control. - si está activado en Configuración de control. Estado activo / inactivo de todas las alarmas configuradas

9 Un gráfico de tendencia de VP y PA u otro valor Máx/Mín del VP entre muestras. Todas alarmas activas están indicadas en la parte superior del gráfico Hasta 50 parámetros de configuración se pueden copiar en el Modo operación usando el software de la PC. En este modo ellos no están protegidos

- Desbloqueo del asistente de configuración w Ingrese el número de código correcto para acceder al Asistente de configuración Pantallas marcadas con w . Presione 🖪 para seleccionar cada uno de los parámetros de configuración principal. Siga los mensajes en la pantalla para cambiar los valores Asistente de configuración completado w Confirma la finalización del Asistente de configuración. Cambia al Modo operación. Modo Supervisor: Si el Modo supervisor está configurado (requiere un software de PC), ingrese un número de código correcto para continua - Pantallas del modo supervisor Presione para seleccionar hasta 50 parámetros de configuración uno a uno. Siga los mensajes en la pantalla para cambiar los valores
- Menú de Configuración
- Desbloqueo del menú de configuración Ingrese el número de código correcto para acceder al Modo de configuración. ones de configuración

  Seleccione la opción deseada de la lista del Menú de configuración. Presione 🖪 para continuar. las secuencias de pantallas del Menú de configuración en el lado opuesto para información sobre los Submenús de configuración. Opciones de configuración
- Menú de ajuste automático Ingrese el número correcto del código para acceder al Menú de ajuste automático. Desbloqueo del Menú de ajuste automático
  - Encienda o apague el Preajuste. El preajuste está desactivado en el modo Encendido-Apagado; si el VP es <5% del intervalo de PA; durante Perfiles o el Punto de ajuste de subida está establecido. Muestra el estado del Preaiuste actual Activo o Inactivo

Estado del preajuste Enciende o apaga el Autoajuste. El Autoajuste se desactiva en el Modo Encendido-Apagado y está suspendido durante la subida del punto de ajuste o Autoaiuste los segmentos de la rampa del perfil Muestra el estado de Autoajuste actual. Activo o Inactivo. Estado de Autoaiuste:

Activar el Preajuste automático Activa/Desactiva el Preajuste automático al encenderse. Se aplican las reglas de activación normales del Preajuste Menú de configuración del perfil:

Vea el Manual suplementario del producto para mayor información acerca de las pantallas adicionales cuando se instala la característica Perfilador. Vea el Manual suplementario del producto para mayor información acerca de las pantallas adicionales cuando se instala la característica Perfilador Vea el Manual suplementario del producto para mayor información acerca de las pantallas adicionales cuando se instala las características del USB o de

Menú del Registrador Vea el Manual suplementario del producto para mayor información acerca de las pantallas adicionales cuando se instala el Registrador de datos Modo de información del producto: Estado de calibración de mVCC, VCC, mACC, RTD v entradas CJC de termopar, Todas deben estar "Calibradas Estado de calibración de entrada

Es obligatorio programar una recalibración. - si el Recordatorio de calibración está activado en la configuración de las entradas. Tipo de módulos de opción (si hay alguno) instalados en las ranuras de opción s 1-4, A o B

Información den la ranura de opción Información de característica del controlador Sólo controlador; Puerto USB; Registrador de datos (incluye Puerto USB) o Perfilador Information de Firmware Tipo y versión de firmware. Información de número de serie Número de serie del instrumento

Fecha de fabricación Fecha de fabricación lodo de Información de servicio Información de contacto del personal de servicio, de ventas o de soporte técnico

Nota: Se mostrarán pantallas adicionales si las opciones de USB, Perfilador o Registrador están instaladas - Vea el Manual suplementario del producto para mayor información.

# Valor de punto de ajuste local 2 Desvío del punto de ajuste local 2 Configuración de salida: No hay advertencia de salidas Tipo densalida lineal w Desde: transmisor PSU ajustable de 0-5, 0-10, 1-5, 2-10V v 0-20, 4-20mA o 0-10VCC. Transmisor PSU ajustable 0-10V n w Voltaje necesario si la salida n es un transmisor PSU ajustable 0-10VCC. Uso densalida Selección denalarma de salida w Alarma 1: 2: 3: 4: 5 u O lógica de alarmas 1 a 2: 1 a 3: 1 a 4 o 1 a 5. Acción directa o inversa seleccionable. Salida de retransmisión n Baia escala w Valor mostrado en el que la salida de retransmisión es mínima. Aiustable desde -1999 a 9999. Salida de retransmisión n Alta escala w Valor mostrado en el que la salida de retransmisión es máxima. Ajustable desde -1999 a 9999 Configuración de alarma: Tipo n de alarma w De: Sin uso: Alto: Baio: Desviación: Banda: Bucle de control: Cambio de tasa de señal por minuto: Interr. de señal de VP: Interr. de entrada auxiliar A o B Valor de n alarma w Punto de activación de alarma-aplicable si el tipo es Alto: Baio: Desviación (+ve por encima, -ve por debaio del PA) o Banda (por encima o por debaio de PA Histéresis n de alarma Cambio de señal de alarma n Duración

Inhihir n alarma

Tino de hucle de alarma

Paridad RTU de Modbus

Tasa de datos RTI Lee Modhus

Registro objetivo en esclavo

Configuración del registrador:

Configuración de la pantalla:

¿ Modo sólo lectura?

Color de pantalla

Invertir pantalla

Contraste de pantalla

Formato de modo Master

Tiempo manual de bucle de alarma

Configuración de comunicaciones:

Modo master, o dirección del esclavo

Activa escritura de comunicaciones en serie

Configuración del reloi del registrador.

Activa modo de pantalla personalizada

Configuración de código de bloqueo:

Reponer valores predeterminados

Reponga los valores predeterminados

Vista de código de bloqueo 1

Intervalo de muestra de tendencia

Seleccionar modo de tendencia

Form, gráfico barras del Modo de operación

No hay advertencias de comunicaciones

	Configuración de entrada:		
	Tipo de entrada de variable del proceso	w	Del termopar, RTD y entradas lineales vea la sección de especificaciones para obtener más detalles.
	Unidades de ingeniería	w	Seleccione las unidades de pantalla de: °C; °F; °K; bar; %; %RH; pH; psi o ninguna.
	Posición de punto decimal	w	Resolución de pantalla con 0; 1; 2 ó 3 lugares decimales. Las entradas de temperatura están limitadas a 1 lugar decimal.
	Activar la escala multipunto		Activa/desactiva la escala multipunto de entrada lineal.
	Límite inferior del rango de escala	w	Establece el intervalo utilizable (mín = 100 unidades, máx = límites de rango – vea las especificaciones) para entradas de temperatura. Para entradas lineales, los límites superiores e inferiores definen los
	Puntos de escala multipunto		Val. mostrados (-1999 a 9999) cuando entrada está en val. mín. y máx. Intervalo mínimo = 100 unidades. Si escala multipunto está activada, hasta 15
	Límite superior de rango de escala	w	Puntos de interrupción* pueden graduar la proporción de la entrada y el valor mostrado, entre los límites de escala de entrada lineal. *Un punto de interrupción establecido a una entrada de 100% termina la secuencia.
	Activar/Desactivar CJC		Activa/desactiva la compensación por unión fría del termopar interno. El valor predeterminado está activado.
	Desvío de variable del proceso		Ajusta el VP. Los valores +Ve se agregan a, los valores –Ve restan de la entrada medida. Precaución: ¡Use con cuidado!
	Tiempo de filtro de entrada		Filtra ruido no deseado de la señal de entrada. Ajustable de 0.1 a 100.0 segundos o APAGADO (predeterminado = 2s). Precaución: ¡Use con cuidado!
	Tipo de entrada <i>n</i> auxiliar	w	De: 0-10V; 2-10V; 0-5V; 1-5V, 0-20mA o 4-20mA CC. El auxiliar B además permite un potenciómetro de 2KΩ γ 0-100mV
	Límite inferior graduablende la entrada auxiliar		Gradúa la Entrada auxiliar A o B para mostrar un valor entre -9999 y 10000 cuando esta entrada está en su límite inferior o por debajo de él. Restringido por los límites de punto de ajuste.
	Límite superior graduablende la entrada auxiliar	w	Gradúa la entrada auxiliar A o B para mostrar un valor entre -9999 y 10000 cuando esta entrada se encuentra en su límite superior o por encima de él. Restringido por los límites de punto de ajuste.
	Desvío de lan entrada auxiliar		Ajusta la entrada auxiliar A o B. Los valores +Ve se agregan, los valores –Ve se sustraen de la entrada auxiliar medida.
	Configuración de control:		<u> </u>
	Activar/Desactivar control		Desde: Activado; Desactivado; Entrada digital A o B o Seleccionable por el operador - Permite que las salidas de control se apaguen.
	Acceso de modo automático/manual	w	Desde: Control automático; Control manual; Seleccionable por el operador; Entrada digital A o B seleccionable.
	Tipo de control	w	
	Acción de control primario	w	Inversa o directa. Inversa = "aplica alimentación primaria cuando está por debajo del punto de ajuste". La acción de salida secundaria es siempre opuesta.
	Estado de control		Visualización de la variable del proceso actual y valores del punto de ajuste – Sólo lectura.
	Nivel de salida de potencia		Niveles de potencia de salida de control primario y secundario % Sólo lectura.
	Banda proporcional primaria		Desde: Control Encender-Apagar o una banda proporcional de 0.1% a 999.9%. Sólo lectura durante el ajuste automático.
	Banda proporcional secundaria		Desde: Control Encender-Apagar o una banda proporcional de 0.1% a 999.9%. Sólo lectura durante el ajuste automático.
	Constante de tiempo integral		Valor de tiempo integral (Reinicio automático) de 1s a 99min 59s o APAGADO. Sólo lectura durante el ajuste automático
-	Constante de tiempo derivado		Valor de tiempo derivado (Tasa) de 1s a 99 min 59s o APAGADO. Sólo lectura durante el ajuste automático
	Reinicio automático (Bias)		Valor de reinicio manual (Bias) de 0-100% (-100 a +100% para el tipo de control primario y secundario).
	Traslape / Banda muerta		Valid de l'emisor initiation (Linis) de 0 100 4 100 4 100 5 para di ripo de Centrol primario y secundarios.  Traslape (valores +ve) o Banda muerta (valores -ve) entre las bandas proporcionales primarias y secundarias.
	Diferencial primaria Encendido-Apagado		Hasteresis de control primaria Encendido-Apagado (banda muerta) de 0.1 a 10.0% de intervalo (centrado cerca del punto de ajuste).
	Diferencial secundaria Encendido-Apagado		Histéresis de control secundaria Encendido-Apagado (banda muerta) de 0.1 a 10.0% de intervalo ( <i>centrado cerca del punto de ajuste</i> ).
	Dif primar./secund. de encendido y apagado		Histeresis de control escuriada Encentrale Encentrale de Canada de
			niseresis de como encertanto y apegados primaria y escumaria (aunua mierra) de c. l. a 10.0 x de intervalo. Tiempo de ciclo de potencia primaria de 0.5s a 512s. Sólo salidas de control de nelé, controlador SSR o Triac.
	Tiempo de ciclo primario		
	Tiempo de ciclo secundario		Tiempo de ciclo de potencia secundaria de 0.5s a 512s. Sólo salidas de control de relé, controlador SSR o Triac.
	Límite superior de potencia principal		Límite de potencia de salida primaria máximo, de 10 a 100%.
	Límite inferior de potencia principal		Límite de potencia de salida principal mínimo, de 0 a 90%. Debe ser menor que el límite superior. Precaución: ¡Use con cuidado! Límite de potencia de salida principal mínimo, de 0 a 400%. Debe ser menor que el límite superior. Precaución: ¡Use con cuidado!
	Límite superior de potencia secundaria		Límite de potencia de salida secundaria máximo, de 10 a 100%.
	Límite inferior de potencia secundaria		Límite de potencia de salida secundaria mínimo, de 0 a 90%. Debe ser menor que el límite superior. Precaución: ¡Use con cuidado!
	Salida de potencia preestablecida de interrupción de sensor		El nivel de potencia (-100 a +100%) aplicado si la entrada VP (o RSP activo) se pierde. El valor predeterminado es APAGADO (0% de potencia)
	Selección de punto de ajuste		Desde: PA local 1; SP alternativo; Seleccionable por el operador; Entrada digital A o B seleccionable.
	Alternar fuente de punto de ajuste	W	Desde: PA local 2; Entrada auxiliar A o B; PA remoto seleccionable.
	Límite superior de punto de ajuste		Máx. val. de pto de ajuste permitido. Ajustable dentro de límites de intervalo entrada. Aplica a puntos de ajuste local/ remoto. Precaución: ¡Use con cuidado!
	Límite inferior de punto de ajuste		Mínimos val. de ajuste permitido. Ajustable dentro de límites de intervalo de entrada. Aplica a puntos de ajuste local y remoto. Precaución: ¡Use con cuidado!
	Edición de la rampa de punto de ajuste		Activa/desactiva el cambio de la tasa de la rampa del punto de ajuste en el Modo de operación – Nota: esto no desactiva una rampa activa.
	Tasa de rampa de punto de ajuste		Valor de la tasa de la rampa de punto de ajuste (1 a 9999 LSDs por hora o APAGADO). Aplicado en el inicio y cambios PA.
	Valor del punto de ajuste local 1	w	Valor del punto de ajuste local 1, entre los límites superior e inferior del punto de ajuste.
	Desvío del punto de ajuste local 1		Val. +ve agregados/valores-ve sustraidos del valor del Punto de ajuste 1 cuando instrumento es esclavo en aplicación. multizona. De lo contrario, fije en cero.

w Valor de punto de ajuste local 2, entre los límites superior e inferior del punto de ajuste.

Si el menú de configuración de salidas se ingresa sin ningún módulo de salida instalado.

(encendido o apagado). 1 a 9999 segundos.

w De; impar; par o ninguno.

w De: 9600: 19200: 57600 o 115200 bos

De: Potencia PID o desviación de control o.

Imagen de pantalla estándar o negativa

Val. +ve agregados a/valores-ve sustraidos del valor del punto de ajuste 2 cuando instrumento es esclavo en aplicac. multizona. De lo contrario, fije en cero

El tiempo mínimo en que la tasa de cambio de VP debe estar por encima del umbral de alarma para que una alarma de tasa de cambio cambie su estado

Evita activ, de alarma si condición se cumple al encenderse. La activación se produce sólo después de que la condición ha pasado y ha yuelto a producirse

Tiempo permitido (desp. de que salida de potencia PID alcanza el mínimo/máximo), para que el proceso empiece a responder. Alarma activa si no respuesta

w Desde: Control primario o secundario: Alarmas: Eventos y alarmas del perfil: Retransmitir variable del proceso o punto de aiuste

La banda muerta en el lado "seguro" de la alarma, a través del cual la señal debe pasar antes de que la alarma se desactive

De: Automático (Constante de tiempo integral 2x) o Manual (de la pantalla del tiempo del bucle de alarma).

El registro objetivo para el valor de punto de ajuste en los controladores del esclavo del punto de ajuste conectado.

Activa/desactiva el Modo de operación personalizado, si está configurado (requiere software de configuración de PC).

Seleccionar inglés o el idioma local alternativo. El tipo del idioma alternativo se puede cambiar usando el software de la PC.

El formato de datos requerido por los esclavos de punto de ajuste conectados. De: Entero: entero con 1 lugar decimal y punto flotante.

Activa/desactiva la escritura vía RS485 o Ethernet (si está instalado). Cuando está desactivada, todos los parámetros son de solo lectura.

Vea el Manual suplementario del producto para mayor información acerca de las pantallas adicionales cuando se instala el Registrador de datos.

Vea el Manual suplementario del producto para mayor información acerca de las pantallas adicionales cuando se instala el Registrador de datos.

Permite que el Modo de operación sea de Sólo lectura o Lectura/Escritura. Las pantallas se pueden ver, pero valores no se pueden cambiar si es Sólo lectur

Intervalo entre las visualizaciones del siguiente valor en el gráfico de tendencias Desde: Cada 1; 2; 5; 10; 15; 30 segundos, o cada 1; 2; 5; 10; 15; 30 minuto

De: sólo VP, VP (continuo) y PA (punteado) en el momento de la muestra o el VP Máx/Mín entre muestras (gráfico de candelabro). Siempre se muestra la

Vea y edite el Asistente de configuración; Modo de configuración; Menú de ajuste y los Códigos de bloqueo del Modo supervisor (1-9999 o o APAGADO).

Establezca todos los parámetros en los valores predeterminados. Precaución: El usuario debe reconfigurar todos los ajustes necesarios antes de usar el instrumento después de reiniciarlo.

Si el menú de configuración de comunicaciones se ingresa sin el módulo de comunicaciones instalado

w Dirección del esclavo (1 a 255), o Modo máster de punto de ajuste multizona.

Desde: Sólo rojo; sólo verde; rojo a verde en la alarma o verde a rojo en la alarma

Contraste de pantalla (0 y 100) para mejorar la claridad. 100 = contraste máximo.